


ATRIO 29 408 DC0 مجموعة شاور بخمس فتحات

قطع الغيار



1: مقبض متعارض للحمام (14217DC0 رقم الطلب.)

2: escutcheon (101351DC00 رقم الطلب.)

3: جزء علوي سيراميك 3/4 بوصة (45888000 رقم الطلب.)

4: قاعدة صمام 3/4 بوصة (45345000 رقم الطلب.)

5: طقم بديل لتثبيت الساق (45444000 رقم الطلب.)

6: خرطوم توصيل (48019000 رقم الطلب.)

7: spout (101350DC00 رقم الطلب.)

7.1: فلتر مياه (13926000 رقم الطلب.)

8: خرطوم توصيل (48018000 رقم الطلب.)

9: جزء علوي سيراميك 3/4 بوصة (45887000 رقم الطلب.)

10: مصفاة غبار (0700200M رقم الطلب.)

11: صامولة مخروط (08864DC0 رقم الطلب.)

12: زنبرك تعويض (00869000 رقم الطلب.)

13: خرطوم الدش المعدني (28146000 رقم الطلب.)

14: مقبض محول (48411DC0 رقم الطلب.)

15: محول (45443000 رقم الطلب.)

15.1: وردة عزل بقطر 6 x قطر (0128300M رقم الطلب.) 2

15.2: وردة عزل (0120500M رقم الطلب.)

16: صمام مانع للإرجاع (08565000 رقم الطلب.)

17: خرطوم توصيل (07300000 رقم الطلب.)

18: موسع مقبض* (19332000 رقم الطلب.)

* إكسسوارات* اختيارية*