


مجموعة شاور بخمس فتحات ATRIO 29 407 GL0

قطع الغيار:



- 1: مقبض بذراع للحمام (14218GL0 رقم الطلب:-)
- 2: غطاء مثقوب من المنتصف (101351GL00 رقم الطلب:-)
- 3: جزء علوي سيراميك 3/4 بوصة (45888000 رقم الطلب:-)
- 4: قاعدة صمام 3/4 بوصة (45345000 رقم الطلب:-)
- 5: طقم بديل لتثبيت الساق (45444000 رقم الطلب:-)
- 6: خرطوم توصيل (48019000 رقم الطلب:-)
- 7: خلاط (101350GL00 رقم الطلب:-)
- 7.1: فلتر مياه (13926000 رقم الطلب:-)
- 8: خرطوم توصيل (48018000 رقم الطلب:-)
- 9: جزء علوي سيراميك 3/4 بوصة (45887000 رقم الطلب:-)
- 10: مصفاة غبار (0700200M رقم الطلب:-)
- 11: صامولة مخروط (08864GL0 رقم الطلب:-)
- 12: زنبرك تعويض (00869000 رقم الطلب:-)
- 13: خرطوم الدش المعدني (28146000 رقم الطلب:-)
- 14: مقبض محول (48411GL0 رقم الطلب:-)
- 15: محول (45443000 رقم الطلب:-)
- 15.1: وردة عزل بقطر 6 x قطر (0128300M رقم الطلب:-) 2
- 15.2: وردة عزل (0120500M رقم الطلب:-)
- 16: صمام مانع للإرجاع (08565000 رقم الطلب:-)
- 17: خرطوم توصيل (07300000 رقم الطلب:-)
- 18: موسع مقبض* (19332000 رقم الطلب:-)

* إكسسوارات* اختيارية*