

31 647 AP0 K500 EVIER COMPOSITE AVEC ÉGOUTTOIR

PIÈCES DE RECHANGE

- 1: Clapet de vidage (Numéro de commande 42588SD1)
- 2: Siphon (Numéro de commande 42619000)
- 3: recouvrement (Numéro de commande 42590SD1)
- 4: poignée tournante (Numéro de commande 42586SD0)
- 5: Clapet de vidage (Numéro de commande 42589SD1)

